


Piwnica – stan istniejący

1:100



Zakres prac demontażowych (piwnica) Sali gimnastycznej w ZSP Pszów			
Pozycja	Przedmiar	Jednostka	Uwagi
Skucie tynków do wysokości 1,5m	48	m²	
Odtworzenie izolacji poziomej poprzez iniekcję	20	mb	

INWESTOR: Powiat Wodzisławski. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (44-370), ul. Traugutta 32		ADRES INWESTYCJI: nr dz. 907/8, ul. Traugutta 32 44-370 Pszów		
	Zespół projektowy	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek			
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/P00K/10		
Projektował:	mgr inż. arch B. Hajduk	606/01;470/01		
Sprawił:	mgr inż. arch J. Olszewski	1318/94		
Tytuł rysunku: ZSP Pszów. Sala gimnastyczna. Stan istniejący. Rzut piwnicy			Branża: Architektoniczna	
Objekt: Budynek ZSP w Pszowie	Nr rys.	Data	Skala	Format
	4	06.2018	1:100	A4
Jednostka projektowa: "P.K.B. MH PROJEKT", 44-310 Radlin, ul. K.Napierskiego 21, tel.: 606713214				